



RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO PARQUE FOZ RIACHO MACEIÓ

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA: OUC PARQUE FOZ RIACHO MACEIÓ

DATA DE ASSINATURA ACORDO NORPAR-PGM: 05 DE ABRIL DE 2011

RELATÓRIO NÚMERO: 06

DATA VISITA: 30/11/2018

OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE

CONTEÚDO:

O presente relatório refere-se ao acompanhamento das ações de manutenção de parque urbano localizado na foz do Riacho Maceió, fruto da Operação Urbana Consorciada Parque Foz Riacho Maceió.

Em atendimento ao que dispõe a alínea “d”, do inciso I, Cláusula Terceira, do Acordo Judicial celebrado pela Procuradoria Geral do Município - PGM e pela empresa NORPAR – Nordeste Empreendimentos e Participações S.A., em 05 de abril de 2011, é de responsabilidade da empresa privada NORPAR – Nordeste Empreendimentos e Participações S.A.:

“Manutenção, conservação e limpeza do parque pelo período de dez (10) anos, contados a partir da data de sua implantação.”





AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ESPAÇO

SITUAÇÃO: (O) ÓTIMA (B) BOA (R) REGULAR (D) DANIFICADO

I – Pavimentação/ Passeios

Responsável: () SEUMA () SER II (x) NORPAR

Situação: (B)

Tipo de pavimentação: Pedra Cariri e piso intertravado.

As peças da pavimentação estão em um bom estado de conservação.



II – Vegetação


Responsável: () SEUMA () SER II (x) NORPAR

a) Forração

Situação (D)

Tipo: Capim de burro.

A forração continua necessitando de tratamentos culturais (adubação e irrigações adequadas). Constatou-se a necessidade de limpeza da mesma, pois se observou a presença de dejetos de animais em diversos pontos.



b) Arbustos

Situação (D)

Tipo: mini-lacre, alamanda, agave, pacavira, hibiscus, tumbérgia.

Necessita de tratos culturais (adubação e irrigações adequadas), os indivíduos mortos foram substituídos.



c) Árvores

Situação (R)

Tipo: Coqueiro, Castanholeira, Palmeira do viajante, catolé, palmeira argentina, ipê e paineira.

Necessita de tratos culturais (adubação e irrigações adequadas).



III - Recurso Hídrico

a) Corpo hídrico

Responsável: () SEUMA (x) SER II () NORPAR

Situação (D)

Tipo: Riacho

Foram identificados resíduos sólidos na extensão do leito e do espelho d'água sendo necessária a limpeza dos mesmos.



b) Contenção

Responsável: () SEUMA () SER II (x) NORPAR

Situação (D)

Tipo: Gabião

No leito foi retirada a vegetação exótica que brota próximo ao gabião mas esta ação não é necessária. É necessário fazer a limpeza dos resíduos sólidos.



M. A.





IV - Mobiliário Urbano

Responsável: () SEUMA () SER II (x) NORPAR

a) Bancos

Situação (B)

Tipo: Concreto e madeira

Os bancos encontram-se em um bom estado de conservação.



a) Lixeiras

Situação (B)

Tipo: Concreto

As lixeiras estão em um bom estado, mas é necessário inserir mais lixeiras no entorno do riacho como comentado no relatório anterior.



M. A.



b) Mesas

Situação (B)

Tipo: Concreto

As mesas encontram-se em um bom estado de conservação.



c) Pontes

Situação (R)

Tipo: Madeira

Fazer a manutenção, uma vez que existem algumas peças de madeiras frouxas.



d) Caramanchões

Situação (B)

Tipo: Madeira

A vegetação que encobre o caramanchão foi replantada e o mesmo encontra-se em um bom estado de conservação.



Marcos André Arrais de Almeida
Gerente da Célula de Planejamento e Gestão dos
Sistemas Naturais - CPA/SEUMA

