


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

IMAGEM DO RELATÓRIO SEUMA



IMAGENS OBTIDAS EM 09/11/2018



Nas imagens obtidas em 09 de novembro de 2018, nota-se que a vegetação foi devidamente tratada e feita a reposição de espécies mortas. A irrigação é feita diariamente.

IMAGEM DO RELATÓRIO SEUMA



IMAGENS OBTIDAS EM 09/11/2018



Nas imagens obtidas em 09 de novembro de 2018, nota-se que o serviço de limpeza do gabião, foi realizado em toda a extensão do riacho, na porção do Parque Bisão.

IMAGEM DO RELATÓRIO SEUMA



IMAGENS OBTIDAS EM 09/11/2018



Nas imagens obtidas em 09 de novembro de 2018, nota-se o replantio de mudas de espécie trepadeira em pleno crescimento, em alguns pontos já estão em cima do caramanchão.

IMAGEM DO RELATÓRIO SEUMA



IMAGENS OBTIDAS EM 09/11/2018



Nas imagens obtidas em 09 de novembro de 2018, nota-se a que o piso de madeira da ponte, encontra-se firme e envernizado.

IMAGENS DO RELATÓRIO SEUMA



IMAGENS OBTIDAS EM 09/11/2018



Nas imagens obtidas em 09 de novembro de 2018, nota-se que foi executado o serviço de manutenção, poda e replantio da vegetação existente.

IMAGEM DO RELATÓRIO SEUMA



Já foi efetuada a aquisição de novas lixeiras, tanto para reposição, bem como para aumentar o número delas. Estamos aguardo a entrega pelo fornecedor.