



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL 06 - AGOSTO DE 2019

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

Bloco Educacional

- Superestrutura: Pilares, Vigas e Lajes em execução;
- Implantação: Alvenarias de tijolos cerâmicos em execução;
- Acabamento: execução de Chapisco em paredes do Bloco.

Anfiteatro

- Fundação: sapatas em execução;
- Superestrutura: Pilares, Vigas em execução;
- Implantação: Alvenarias de tijolos cerâmicos em execução;
- Palco: execução de impermeabilização;

Vestiário/Sala de Dança

- Fundação: sapatas em execução;



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de vigas em concreto



Execução de laje treliçada



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de chapisco em alvenaria



Execução de fôrmas e alvenarias do anfiteatro



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução das fundações do vestiário



Execução de impermeabilização do palco do anfiteatro





Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente