



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL 15 - AGOSTO DE 2020

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Preliminares

- Execução das áreas de vivência do canteiro de obra;
- Limpeza mecanizada do terreno;
- Execução de base em pedra rachão para reforço de terreno;
- Execução de muro de arrimo em pedra argamassada; e
- Execução de movimento de terra para nivelamento do terreno.

Bloco Educacional

- Fundação: sapatas finalizadas, baldrame em fase de execução;
 - Superestrutura: pilares e vigas em execução;
 - Superestrutura: lajes em execução;
 - Implantação: alvenarias de tijolos cerâmicos em execução;
 - Execução de reboco em paredes e lajes do Bloco;
 - Instalações elétricas e sanitárias do bloco educacional;
 - Aplicação de cerâmica nos banheiros e fachadas;
 - Execução de piso industrial; e
 - Execução de cobogós.
- 

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

Anfiteatro

- Fundação: sapatas executadas;
- Implantação: alvenarias de tijolos cerâmicos em execução;
- Execução de aterro no palco; e
- Execução de chapisco e reboco nas alvenarias.

Vestiário/sala de dança

- Fundação: sapatas executadas;
- Superestrutura: pilares executados;
- Vigas em execução;
- Laje em execução;
- Paredes em alvenaria executadas;
- Execução de cerâmica nos vestiários; e
- Aplicação de piso industrial no piso.

Quadra coberta

- Execução das fundações da arquibancada;
- Execução da laje da arquibancada; e
- Execução do aterro para nivelamento do terreno.



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de estrutura metálica do anfiteatro



Execução de piso intertravado



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução do castelo d'água da obra



Execução de lastro da quadra coberta





Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente