



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL 10 - DEZEMBRO DE 2019

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS


Bloco Educacional

- Acabamento: execução de reboco e aplicação de cerâmica nas paredes; execução de piso industrial; execução de brise de concreto.

Sala de Dança

- Acabamento: execução de Reboco nas paredes e lajes.


Quadras

- Instalações: execução de calha de drenagem no campo.
- 
-

▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de fitamento do piso no Bloco Educacional



Execução do piso industrial no Bloco educacional



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de reboco no Bloco Educacional



Execução de cerâmica no Bloco educacional



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de brise de concreto no Bloco Educacional



Execução de calha de drenagem no campo



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de reboco na Academia/Dança





Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente