



**Prefeitura de  
Fortaleza**

Secretaria Municipal de  
Urbanismo e Meio Ambiente

# EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

**RELATÓRIO SITUACIONAL 11 - FEVEREIRO DE 2020**

---

# ▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

## Serviços Preliminares

- Execução de tubulação de incêndio

## Bloco Educacional

- Acabamento: execução de cerâmica na fachada do bloco.

## Vestiário

- Acabamento: execução de cerâmica nos banheiros.

## Quadras

- Instalações: execução de calha de drenagem no campo;
- Estrutura: confecção da estrutura metálica da quadra coberta;  
execução de arquibancadas;
- Acabamento: execução do alambrado do campo.



# ▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Execução de tubulação de incêndio*



*Execução de cerâmica na fachada do Bloco Educacional*



# ▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Execução de cerâmica na fachada do Bloco Educacional*



*Execução de cerâmica nos banheiros*



# ▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Execução de calha em concreto de drenagem do Campo*



*Confecção da estrutura metálica da Quadra Coberta*



# ▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Execução das arribancadas*



*Execução de alambrado do Campo*





# Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de  
Urbanismo e Meio Ambiente