



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL 05 - JULHO DE 2019

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Preliminares

- Execução de muro de arrimo em pedra argamassada.

Bloco Educacional

- Fundação: sapatas finalizadas, baldrame em execução;
- Superestrutura: Pilares, Vigas e Lajes em execução.

▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de muro de arrimo em pedra



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de cinta de impermeabilização



Armação de cinta de impermeabilização



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Concretagem da estrutura do Bloco Educacional



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de laje treliçada





Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente