

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL 16 - SETEMBRO DE 2020

SERVIÇOS EXECUTADOS



Serviços Preliminares

- Execução das áreas de vivência do canteiro de obra;
- Limpeza mecanizada do terreno;
- Execução de base em pedra rachão para reforço de terreno;
- Execução de muro de arrimo em pedra argamassada; e
- Execução de movimento de terra para nivelamento do terreno.

Bloco Educacional

- Fundação: sapatas finalizadas, baldrame em fase de execução;
- Superestrutura: pilares e vigas em execução;
- Superestrutura: lajes em execução;
- Implantação: alvenarias de tijolos cerâmicos em execução;
- Execução de reboco em paredes e lajes do Bloco;
- Instalações elétricas e sanitárias do bloco educacional;
- Aplicação de cerâmica nos banheiros e fachadas;
- Execução de piso industrial; e
- Execução de cobogós.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal de Ulbaniamo e Maio Ambiente

Anfiteatro

- Fundação: sapatas executadas;
- Implantação: alvenarias de tijolos cerâmicos em execução;
- Execução de aterro no palco; e
- Execução de chapisco e reboco nas alvenarias.

Vestiário/sala de dança

- Fundação: sapatas executadas;
- Superestrutura: pilares executados;
- Vigas em execução;
- Laje em execução;
- Paredes em alvenaria executadas;
- Execução de cerâmica nos vestiários; e
- Aplicação de piso industrial no piso.

Quadra coberta

- Execução das fundações da arquibancada;
- Execução da laje da arquibancada; e
- Execução do aterro para nivelamento do terreno.

► RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Execução de estrutura metálica da quadra



Execução de pintura do bloco educacional



► RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





Assentamento de bancadas



Execução do intertravado da academia





Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente