



RELATÓRIO SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO PARQUE FOZ RIACHO MACEIÓ

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA: OUC PARQUE FOZ RIACHO MACEIÓ

DATA DE ASSINATURA ACORDO NORPAR-PGM: 05 DE ABRIL DE 2011

RELATÓRIO NÚMERO: 01

DATA VISITA: 21/02/2017

OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE

CONTEÚDO:

O presente relatório refere-se ao acompanhamento das ações de manutenção de parque urbano localizado na foz do Riacho Maceió, fruto da Operação Urbana Consorciada Parque Foz Riacho Maceió.

Em atendimento ao que dispõe a alínea “d”, do inciso I, Cláusula Terceira, do Acordo Judicial celebrado pela Procuradoria Geral do Município - PGM e pela empresa NORPAR – Nordeste Empreendimentos e Participações S.A., em 05 de abril de 2011, é de responsabilidade da empresa privada NORPAR – Nordeste Empreendimentos e Participações S.A.:

“Manutenção, conservação e limpeza do parque pelo período de dez (10) anos, contados a partir da data de sua implantação.”





AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ESPAÇO

SITUAÇÃO: (O) ÓTIMA (B) BOA (R) REGULAR(D) DANIFICADO

I – Pavimentação/ Passeios

Responsável: () SEUMA () SER II (x) NORPAR

Situação: (O)

Tipo de pavimentação: Pedra Cariri e piso intertravado.

Obs: A pavimentação encontra-se em ótima condição.

II – Vegetação

Responsável: () SEUMA () SER II (x) NORPAR

a) Forração

Situação (O)

Tipo: Capim de burro (Cynodon dactylon).

Obs: A vegetação de forração encontra-se em ótima situação.

b) Arbustos

Situação (O)

Tipo: mini-lacre (*Ixora coccinea compacta*), alamanda (*Allamanda cathartica*), agave, pacavira, hibiscus, tumbérgia (*Thunbergia*).

Obs: A vegetação arbustiva está em ótimo estado.

c) Árvores

Situação (O)

Tipo: Coqueiro (*Cocos Nui-cifera*), Castanholeira (*Terminalia Cattapa*), Palmeira do viajante (*Ravenala madagascariensis*), catolé (*Syagrus cearensis*), palmeira argentina, ipê (*Tabebuia*) e paineira (*Ceiba speciosa*).

Obs: As diferentes espécies de árvores existentes no parque estão em ótima situação de manutenção.





III - Recurso Hídrico

a) Corpo hídrico

Responsável: () SEUMA (x) SER II () NORPAR

Situação (B)

Tipo: Riacho

Obs: Sugere-se uma limpeza adicional do riacho em virtude das chuvas.

b) Contenção

Responsável: () SEUMA () SER II (x) NORPAR

Situação (O)

Tipo: Gabião

IV - Mobiliário Urbano

Responsável: () SEUMA () SER II (x) NORPAR

a) Bancos

Situação (O)

Tipo: Concreto e madeira.

b) Lixeiras

Situação (O)

Tipo: Concreto

c) Mesas

Situação (O)

Tipo: Concreto

d) Pontes

Situação (O)

Tipo: Madeira





e) Caramanchões

Situação (O)

Tipo: Madeira

V – Limpeza

Responsável: () SEUMA () SER II () NORPAR (X) URBFOR

Situação (B)

Obs: A limpeza das áreas secas aparentemente é feita, porém, usuários que consomem bebidas no local, descartam o lixo no ambiente.

Marcos André Arrais de Almeida

Gerente de Planejamento e Gestão dos Sistemas Naturais
CEPLA - CPA/SEUMA

