



## **RELATÓRIO SEMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO PARQUE FOZ RIACHO MACEIÓ**

**OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA:** OUC PARQUE FOZ RIACHO MACEIÓ  
**DATA DE ASSINATURA ACORDO NORPAR-PGM:** 05 DE ABRIL DE 2011  
**RELATÓRIO NÚMERO:** 02  
**DATA VISITA:** 26/04/2017  
**OBJETIVO:** ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO PARQUE

### **CONTEÚDO:**

O presente relatório refere-se ao acompanhamento das ações de manutenção de parque urbano localizado na foz do Riacho Maceió, fruto da Operação Urbana Consorciada Parque Foz Riacho Maceió.

Em atendimento ao que dispõe a alínea "d", do inciso I, Cláusula Terceira, do Acordo Judicial celebrado pela Procuradoria Geral do Município - PGM e pela empresa NORPAR – Nordeste Empreendimentos e Participações S.A., em 05 de abril de 2011, é de responsabilidade da empresa privada NORPAR – Nordeste Empreendimentos e Participações S.A.:

"Manutenção, conservação e limpeza do parque pelo período de dez (10) anos, contados a partir da data de sua implantação."





## AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO ESPAÇO

SITUAÇÃO: (O) ÓTIMA (B) BOA (R) REGULAR (D) DANIFICADO

### I – Pavimentação/ Passeios

Responsável: ( ) SEUMA ( ) SER II (x) NORPAR

Situação: (O)

Tipo de pavimentação: Pedra Cariri e piso intertravado.

Obs: A pavimentação/passeios encontra-se em ótimas condições.

### II – Vegetação

Responsável: ( ) SEUMA ( ) SER II (x) NORPAR

a) Forração

Situação (O)

Tipo: Capim de burro (Cynodon dactylon).

Obs: A vegetação de forração encontra-se em ótimo estado.

b) Arbustos

Situação (O)

Tipo: mini-lacre (Ixora coccinea compacta), alamanda (Allamanda cathartica), agave, pacavira, hibiscus, tumbérgia (Thunbergia).

Obs: A vegetação arbustiva está em ótimas condições.

c) Árvores

Situação (O)

Tipo: Coqueiro (Cocos Nui-cifera), Castanholeira (Terminalia Cattapa), Palmeira do viajante (Ravenala madagascariensis), catolé (Syagrus cearensis), palmeira argentina, ipê (Tabebuia) e paineira (Ceiba speciosa).

Obs: As diferentes espécies de árvores encontradas no parque estão em ótimo estado.





III - Recurso Hídrico

a) Corpo hídrico

Responsável: ( ) SEUMA ( x ) SER II ( ) NORPAR

Situação (B)

Tipo: Riacho

Obs: Sugerimos uma complementação da limpeza do riacho em função das chuvas.

b) Contenção

Responsável: ( ) SEUMA ( ) SER II (x) NORPAR

Situação (O)

Tipo: Gabião

IV - Mobiliário Urbano

Responsável: ( ) SEUMA ( ) SER II (x) NORPAR

a) Bancos

Situação (O)

Tipo: Concreto e madeira.

a) Lixeiras

Situação (O)

Tipo: Concreto

b) Mesas

Situação (O)

Tipo: Concreto

c) Pontes

Situação (O)

Tipo: Madeira





d) Caramanchões

Situação (O)

Tipo: Madeira

V – Limpeza

Responsável: ( ) SEUMA            ( ) SER II    ( ) NORPAR    (X) URBFOR

Situação (B)

Obs: A limpeza das áreas secas aparentemente é feita, porém, usuários que consomem bebidas no local, descartam o lixo no ambiente.

**Marcos André Arrais de Almeida**

Gerente de Planejamento e Gestão dos Sistemas Naturais  
CEPLA - CPA/SEUMA

