

# **PARQUE URBANO**

## **Resumo fotográfico dos serviços**

**MÊS 4: 01 A 30/11/2019**

- ❖ Pavimentação de bloco Inter travado
- ❖ Cachorródromo
- ❖ Playground
- ❖ Coberta administração e gradil
- ❖ Passarelas
- ❖ Bancos e lixeiras
- ❖ Canal
- ❖ Poço profundo

## Pavimentação – Parque Urbano

2



- **Figura 1 e 2 – Pavimentação de calçadas em bloco intertravado**

## Urbanização – Parque Urbano

3



- **Figura 3 e 4 – Cachorródromo**

## Urbanização – Parque Urbano

4



- **Figura 5– Cachorródromo**
- **Figura 6- Playground**

## Urbanização – Parque Urbano

5



- **Figura 7–Coberta administração**
- **Figura 8- Instalação de gradil de contorno**

## Urbanização – Parque Urbano

6



- **Figura 9,10 – Passarelas de acesso.**

## Urbanização – Parque Urbano

7



- **Figura 11– Instalação de bancos e lixeiras**
- **Figura 12- Colocação de brita no fundo do canal**

## Urbanização – Parque Urbano

8



- **Figura 13– Perfuração de poço profundo**
- **Figura 14- Poço profundo**