

PARQUE URBANO


Resumo fotográfico dos serviços

MÊS 3: 01 A 31/10/2019

- ❖ Pavimentação de bloco Inter travado
- ❖ Passeios
- ❖ Pavimentação de rua secundária
- ❖ Alvenaria de contorno do campo society
- ❖ Infraestrutura das passarelas
- ❖ Alvenaria de contenção do canal
- ❖ Alvenaria da administração

Pavimentação – Parque Urbano

2



- **Figura 1 e 2 – Pavimentação de calçadas em bloco intertravado**

Urbanização – Parque Urbano

3



- **Figura 3 e 4 – Pavimentação em bloco intertravado e passeios em pó de pedra.**

Urbanização – Parque Urbano

4



- **Figura 5 e 6 – Pavimentação de bloco para rua secundária .**

Urbanização – Parque Urbano

5



- **Figura 7 – Elevação de alvenaria campo society**

Urbanização – Parque Urbano

6



- **Figura 8 – Localização e infra-estrutura para passarelas.**

Urbanização – Parque Urbano

7



- **Figura 9 – Elevação de alvenaria do canal e contenção das laterais.**

Urbanização – Parque Urbano

8



- **Figura 10 – Elevação de alvenaria da administração.**