

À Ilma  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA.**  
**Sra. Mária Águeda Pontes Caminha Muniz**

Cópia à  
**COORDENADORA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – COURB**  
**Sra. Marina Cavalcante Hissa.**

*Ref.: Ofício N° 1587/2020 – COURB/SEUMA de 15 de junho de 2020.*

Prezadas,

Em atenção ao ofício acima epigrafado, no qual solicita medidas de manutenção do entorno da Lagoa do Papicu, informamos que todas as providências estão sendo realizadas para corrigir os danos identificados em vistoria realizada em 29/04/2020, por esta Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

Das medidas de recuperação do entorno da Lagoa do Papicu de reparo e manutenção, destacamos que estão sendo realizadas:

- *A instalação de 150m (cento e cinquenta metros) de cerca ao redor da Lagoa;*
- *Reconstrução de 82,5m (oitenta e dois metros e cinquenta centímetros) de mureta;*
- *Recuperação de 75m<sup>2</sup> (setenta e cinco metros quadrados) de piso intertravado de concreto;*
- *Poda em 700m (setecentos metros) de vegetação sobre a cerca; e*
- *Limpeza de 250m<sup>2</sup> (duzentos e cinquenta metros quadrados) de entulho e mato.*

Não obstante, insta esclarecer que as providências acima mencionadas, serão prontamente finalizadas até o dia 10/07/2020, haja vista a existência de obstáculos deixados pelas equipes que promoveram a limpeza do interior da lagoa, as quais, além de demolir as muretas e cercas preexistentes, depositaram os resíduos e entulhos por toda extensão da calçada de pedestres, conforme se observa no relatório anexo, o que impossibilitou sua imediata manutenção.



Pelo exposto, reiteramos nosso compromisso com o cuidado e desenvolvimento do entorno do empreendimento, ao passo que salientamos a necessidade de que as autoridades competentes possam garantir a fiscalização do espaço para que todos os reparos e melhorias, até então realizados, sejam devidamente preservados.

Certos da atenção, respeitosamente nos colocamos à disposição.

Fortaleza/CE, 6 de julho de 2020.



**RIOMAR SHOPPING FORTALEZA S/A**  
**GIAN FRANCO**  
*Superintendente Regional Riomar Fortaleza*



## RELATÓRIO

## MANUTENÇÃO PRAÇA LAGOA

**PROCEDIMENTO:**

Recomposição de mureta e cerca no perímetro da praça que foram demolidos por máquinas para limpeza da lagoa.  
Recuperação de mureta : 82m Recuperação de cerca 155 m com postes.





Estamos impossibilitados de dar a manutenção na calçada de pedestres pois a mesma esta com entulhos retirados da lagoa.

