



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL 02 - ABRIL DE 2019

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Preliminares

- Execução das áreas de vivência do canteiro de obra;
- Execução de base em pedra rachão para reforço de terreno;
- Execução de muro de arrimo em pedra argamassada.

Bloco Educacional

- Locação do Bloco.



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução do barracão



Ligação provisória de luz



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fossa do barracão



Locação do Bloco Educacional



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Muro de arrimo em pedra argamassada



Fôrma para muro de arrimo



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução da base para reforço do solo



Compactação de base em pedra para reforço de solo



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Expurgo de material para a execução da base em pedra





Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente