



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL 04 - JUNHO DE 2019

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Preliminares

- Limpeza da camada vegetal do terreno;
- Execução de camadas de aterro;
- Execução de movimento de terra para nivelamento do terreno.

Bloco Educacional

- Fundação: sapatas em execução;
- Superestrutura: pilares em execução.



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Remoção e transporte de camada vegetal



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução dos pilares do Bloco Educacional



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de camadas de aterro



► RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Espalhamento e compactação de material de aterro



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Amontoamento de material de aterro





Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente