



**Prefeitura de  
Fortaleza**

Secretaria Municipal de  
Urbanismo e Meio Ambiente

# EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

## RELATÓRIO SITUACIONAL 13 - JUNHO DE 2020

Devido à Pandemia do Covid-19 a obra foi paralisada em 23/MAR/2020, retornando em 08/JUN/2020.

---

# ▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

## Serviços Preliminares

- Execução de piso intertravado;
- Execução de limpeza da obra.

## Bloco Educacional

- Acabamento: execução de portas de madeira;  
execução de piso industrial.

# ▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Execução de piso intertravado*



*Execução de limpeza da obra*



# ▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Execução de portas de madeira*



*Execução de piso industrial*





# Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de  
Urbanismo e Meio Ambiente