



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL 03 - MAIO DE 2019

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Preliminares

- Execução de muro de arrimo em pedra argamassada;
- Execução de movimento de terra para nivelamento do terreno.

Bloco Educacional

- Fundação: execução das sapatas.



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução da escavação do Bloco educacional



Concretagem de sapatas e pilares



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução do muro de arrimo em pedra argamassada



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de camadas de aterro





Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente