



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL 01 – MARÇO DE 2019

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Preliminares

- Limpeza mecanizada do terreno;
- Execução de base em pedra rachão para reforço de terreno.



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Raspagem e limpeza do terreno



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Placa da obra



Amontoamento do material rochoso



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Espalhamento de material rochoso





Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente