



**Prefeitura de  
Fortaleza**

Secretaria Municipal de  
Urbanismo e Meio Ambiente

# EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

**RELATÓRIO SITUACIONAL 12 - MARÇO DE 2020**

---

# ▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

## Serviços Preliminares

- Execução de lastro de pó de pedra para intertravado;
- Execução de piso intertravado.

## Bloco Educacional

- Acabamento: execução de portas de madeira.

## Quadras

- Estrutura: execução de aterro para quadra coberta;  
execução da estrutura metálica da quadra coberta.



# ▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Execução de lastro de pó de pedra para intertravado*



*Execução de piso intertravado*



# ▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Execução de piso intertravado*



*Execução de portas de madeira*



# ▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Execução de aterro para Quadra Coberta*



*Execução de estrutura metálica da Quadra Coberta*







# Prefeitura de Fortaleza

Secretaria Municipal de  
Urbanismo e Meio Ambiente