



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL 09 - NOVEMBRO DE 2019

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Preliminares

- Execução de postes de concreto.

Bloco Educacional

- Acabamento: execução de lastro no piso e reboco nas paredes do Bloco.

Vestiário

- Instalações: execução de instalações sanitárias;
- Acabamento: execução de reboco nas paredes e lajes.



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de lastro no piso do Bloco Educacional



Execução de reboco no Bloco Educacional



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de reboco no Bloco Educacional



Execução de postes de concreto na obra



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de instalações hidráulicas no vestiário



Execução de reboco no vestiário





Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente