



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL OUTUBRO DE 2019

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Preliminares

- Execução de Meio Fio.

Bloco Educacional

- Acabamento: execução de lastro para aplicação do piso.

Anfiteatro

- Palco: execução da estrutura do palco.

Vestiário

- Superestrutura: Pilares, Vigas e Lajes em execução;
- Implantação: execução de Alvenarias de tijolos cerâmicos;
- Acabamento: execução de Chapisco nas paredes.



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução da estrutura do vestiário



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução do lastro do Bloco Educacional



Execução do palco anfiteatro



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de meio fio na obra



Execução da estrutura do vestiário





Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente