



**Prefeitura de
Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente

EQUIPAMENTO CULTURAL OSÓRIO DE PAIVA

RELATÓRIO SITUACIONAL 07 - SETEMBRO DE 2019

▶ SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços Preliminares

- Execução de Guia-Meio Fio.

Bloco Educacional

- Acabamento: execução de Chapisco e Reboco em paredes e lajes do Bloco.

Sala de Dança

- Superestrutura: execução de Pilares, Vigas e Lajes;
- Implantação: execução de Alvenarias de tijolos cerâmicos;
- Acabamento: execução de Chapisco em paredes e lajes do Bloco.

Quadras

- Fundação: execução de sapatas na quadra coberta.
- 
-

▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de chapisco no Bloco Educacional



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de Guia-Meio Fio



Execução de reboco no Bloco Educacional



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução de Guia-Meio Fio



▶ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução da estrutura da Academia/Dança



Fundação da Quadra Coberta





Prefeitura de **Fortaleza**

Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente